

## Protokol o zkouškách č. 12774 / 9P1 / 24

Číslo vzorku: 17703/9P1/24

Místo a bod odběru : Roveňské - studna S3 hladina

Datum a čas odběru : 26.8.2024 9:25

Zákazník: Obecní úřad, Roveňské 82, Roveňské, 592 65

Datum a čas přijmu : 26.8.2024 11:23

Pedmět zkoušky : Podzemní voda

Vzorkoval : Leskour Petr, vzorka

Postup odběru : Odběr vzorků podzemních vod SP.3 (SN EN ISO 5667-3, SN ISO 5667-11, SN EN ISO 5667-14, SN EN ISO 5667-16, SN EN ISO 19458)

Rozsah rozboru : ---

Plán odběru : 2156/9P1/24

Datum provedení analýz: 26.8.2024 - 29.8.2024

### Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP .12/2013/III ( SN 75 7835) (9P1)
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	65	SOP .14/2013/III ( SN 75 7837) (9P1)
Počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	167	SOP .16/2013/III ( SN EN ISO 6222) (9P1)
Počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	215	SOP .16/2013/III ( SN EN ISO 6222) (9P1)
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	1	SOP .15/2013/III ( SN EN ISO 7899-2) (9P1)

### Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Identifikace zkoušky
Dusíky	mg/l	9,5	SOP .25/2014/III ( SN ISO 7890-3) (9P1)

9P1 - zkouška provedena na pracovišti Žár nad Sázavou - pitné vody, Studentská 1133, 591 21 Žár nad Sázavou

KTJ - kolonií tvořící jednotka

Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratoře za ně neodmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky schváleny dne : 30.8.2024

Protokol vystaven dne : 30.8.2024



Chochoňová Hana Ing.  
Technický vedoucí pracoviště

-----KONEC PROTOKOLU-----